


②須佐之男神社



平面図（写真撮影方向）

②須佐之男神社

《現状写真》



1 正面(北面)

全景

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



2 左側面、背面

(東南面)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



3 正面(北面)西方 東

隅柱腐朽 東石ズレ

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

②須佐之男神社



---

4 右側(西面)

---

地長押欠失

---

東石ズレ

---

---

---

---

---

---

---

---



---

5 斗栱 一部欠失

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



---

6 同上

---

一部軒下にある

---

---

---

---

---

---

---

---